


### 水温計

水温が一定の温度を超えると、水温警告灯が点灯し、水温計のマーク全てが赤になり、水温計のマークが1つ(H)だけ点滅

走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.281**

水温計の故障表示 **▶P.286**



サスペンションダンピング [S] [Overall] インジケーター **▶P.136**

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

インジケーターが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。