

# E 12


## E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Cubierta de cáter de motor derecha



B443 2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requas								N° de série	Code de zone
					CB 250A	CB 300A	CB 250LA	CB 400LA	CB 250Pa	CB 400Pa	CB 250Lc	CB 250Pa		
			91204-286-005	JOINT D ETANCHEITE D'HUILE, 18X29X7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		15	91211-286-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 4.8X14.5X4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	B,E,ED,F,SW U,2G
					1	1	-	1	-	-	-	-	-	1G
					-	-	1	1	-	-	-	2213137	2213137	1G
					-	-	-	1	-	1	-	2213137	2213137	B,E,ED,SW,U 2G
					-	-	-	-	1	-	-	2208040	2208040	B,E,ED,F,1G
					-	-	-	-	1	-	-	2208440	2208440	H,U
					-	-	-	-	1	-	-	3203777	3203777	2G
			91256-425-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 4.8X14.5X5(ARAI)	-	-	1	1	-	-	-	2213138	2213138	1G
					-	-	-	1	-	1	-	2213138	2213138	B,E,ED,SW,U 2G
					-	-	-	-	1	-	-	2208041	2208041	B,E,ED,F,1G
					-	-	-	-	1	-	-	2208441	2208441	H,U
					-	-	-	-	1	-	-	3203778	3203778	2G
					-	-	-	-	-	1	-			